

MANSIONE

**OPERATORE
SVUOTA SPOLE**COD.
MANSIONE

13

PAGINA

1/1

ELENCO DPI PER MANSIONE

La tua sicurezza prima di tutto! Questa è la lista dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari per lo svolgimento del tuo lavoro. Per garantire il massimo della protezione abbiamo coinvolto esperti di sicurezza sul posto di lavoro che ci hanno aiutato a stilare questo elenco. Ricorda di indossare sempre i dispositivi indicati ad inizio turno o ad utilizzare quelli per attività particolari nelle modalità e nei casi indicati.

EN 352-2
28 dB**OTOPROTETTORI**

OTOPROTETTORI AD ARCHETTO,
CONFORMI A NORMA EN 352-2
CON SNR = 28 DB

Da indossare in reparto treccitura in presenza di alti livelli di emissioni acustiche, con livelli acustici > 80 Db.

EN166
2C_1, 2**OCCHIALI**

OCCHIALI ANTINFORTUNISTICI A
PROTEZIONE COMPLETA DEGLI
OCCHI CONFORMI A NORMA
EN166 2C _1, 2

Da indossare nelle attività di utilizzo prodotti chimici pericolosi per gli occhi e attrezzature con possibile proiezione di schegge. Manipolazione prodotti chimici e utilizzo attrezzature che producono polveri, schegge, scintille e schizzi. Attività di pulizia con impiego prodotti chimici.

EN 374
CHEM**GUANTI**

GUANTI IN NITRILE USA E GETTA A
PROTEZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
CONFORMI A NORMA EN 374:2016

Da utilizzarsi per tempi di contatti con sostanze chimiche molto brevi, poiché resistenza alla permeazione bassa. Stoccaggio, manipolazione, utilizzo agenti chimici.

EN 388
4x43B**GUANTI**

GUANTI A PROTEZIONE DEL RISCHIO
MECCANICO CONFORMI A NORMA EN388
CON GRADO DI PROTEZIONE 4X43B

Da indossare nelle attività di manipolazione / movimentazione elementi metallici con parti taglienti e in tutte le attività di attrezzaggio o di utilizzo di utensili a rischio di taglio, abrasione, schiacciamento, perforazione. Movimentazione pezzi o parti di macchinari con parti taglienti, con utilizzo utensili manuali o attrezzature portatili.

EN ISO 20345
SIP**SCARPE**

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
CONFORMI ALLA NORMA EN ISO 20345
CON GRADO DI PROTEZIONE SIP

Da indossare in ogni fase lavorativa.