

MANSIONE

**OPERATORE REPARTO
TRECCIATURA TESSILE**COD.
MANSIONE

10

PAGINA

1/1

ELENCO DPI PER MANSIONE

La tua sicurezza prima di tutto! Questa è la lista dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari per lo svolgimento del tuo lavoro. Per garantire il massimo della protezione abbiamo coinvolto esperti di sicurezza sul posto di lavoro che ci hanno aiutato a stilare questo elenco. Ricorda di indossare sempre i dispositivi indicati ad inizio turno o ad utilizzare quelli per attività particolari nelle modalità e nei casi indicati.

EN 352-2
28 dB**OTOPROTETTORI**

OTOPROTETTORI AD ARCHETTO,
CONFORMI A NORMA EN 352-2
CON SNR = 28 DB

EN166
2C_1, 2**OCCHIALI**

OCCHIALI ANTINFORTUNISTICI A
PROTEZIONE COMPLETA DEGLI
OCCHI CONFORMI A NORMA
EN166 2C _1, 2

EN 374
CHEM**GUANTI**

GUANTI IN NITRILE USA E GETTA A
PROTEZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
CONFORMI A NORMA EN 374:2016

Da indossare quando esegue attività con esposizione ad alti livelli di emissioni durante attività uso linee trecciatura.

Da indossare nelle attività di utilizzo prodotti chimici pericolosi per gli occhi (es. colle) e attrezzature con possibile proiezione di schegge: attrezzaggio trecciatrici per cambio fusi. Utilizzo smerigliatrici, utilizzo aria compressa, manipolazione prodotti chimici e utilizzo attrezzature che producono schegge, scintille, schizzi, fasi di attrezzaggio trecciatrici per cambio fusi.

Da utilizzarsi per tempi di contatti con sostanze chimiche molto brevi, poiché resistenza alla permeazione bassa. Attività di manipolazione filtri colla e controllo presenza colla sul tubo.

EN 388
4x43B**GUANTI**

GUANTI A PROTEZIONE DEL RISCHIO
MECCANICO CONFORMI A NORMA EN388
CON GRADO DI PROTEZIONE 4X43B

**MASCHERA**

MASCHERA CON A1 FILTRO PER VAPORI
ORGANICI CON PUNTO DI EBOLLIZIONE
SUPERIORE A 65 °C CON LIMITE DI
UTILIZZO PARI A 1000 PP CONFORMI
EN 14387.

EN ISO 20345
SIP**SCARPE**

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
CONFORMI ALLA NORMA EN ISO 20345
CON GRADO DI PROTEZIONE SIP

Da indossare nelle attività di manipolazione/ movimentazione elementi metallici con parti taglienti e in tutte le attività di attrezzaggio o di utilizzo di utensili a rischio di taglio, abrasione, schiacciamento, perforazione. Movimentazione pezzi o parti di macchinari con parti taglienti, attrezzaggio trecciatrici, con utilizzo utensili manuali o attrezzature portatili che comportano il rischio di venire a contatto con parti taglienti, sporgenti, o acuminate.

Da utilizzarsi nelle attività con esposizione sostanze organiche volatili di attrezzaggio. Attività di manutenzione/ pulizia/attezzaggio con esposizione a rischio chimico.

Da indossare in ogni fase lavorativa.