

MANSIONE

OPERATORE REPARTO ESTRUSIONE

COD.
MANSIONE

07

PAGINA

1/2

ELENCO DPI PER MANSIONE

La tua sicurezza prima di tutto! Questa è la lista dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari per lo svolgimento del tuo lavoro. Per garantire il massimo della protezione abbiamo coinvolto esperti di sicurezza sul posto di lavoro che ci hanno aiutato a stilare questo elenco. Ricorda di indossare sempre i dispositivi indicati ad inizio turno o ad utilizzare quelli per attività particolari nelle modalità e nei casi indicati.


EN 352-2
 28 dB

OTOPROTETTORI

OTOPROTETTORI AD ARCHETTO,
CONFORMI A NORMA EN 352-2
CON SNR = 28 DB

Da indossare quando esegue attività con esposizione ad alti livelli di emissioni acustiche durante attività uso linee estrusione.


EN352-1
 30 dB

CUFFIE ANTIRUMORE

CUFFIE ANTIRUMORE, CONFORMI A
NORMA EN 352-1 CON SNR = 30 DB.


Da indossare quando si svolgono attività con esposizione ad alti livelli di emissioni acustiche: durante utilizzo taglierina HELIX per taglio tubi grosso diametro spiralati (da diam.18, 6/8 spire).


EN166
 2C_1, 2

OCCHIALI

OCCHIALI ANTINFORTUNISTICI A
PROTEZIONE COMPLETA DEGLI
OCCHI CONFORMI A NORMA
EN166 2C_1, 2

Da indossare nelle attività con utilizzo di prodotti chimici pericolosi per gli occhi e attrezzature con possibile proiezione di schegge. Manipolazione prodotti chimici e utilizzo attrezzature che producono schegge, scintille, schizzi. Utilizzo smerigliatrice, Attività di lavaggio vasche. Durante le operazioni di gestione benna scarti di tubo.


EN 374
 CHEM

GUANTI

GUANTI IN NITRILE USA E GETTA A
PROTEZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
CONFORMI A NORMA EN 374:2016

Da utilizzarsi per tempi di contatti con sostanze chimiche molto brevi, poiché resistenza alla permeazione bassa. Stoccaggio, manipolazione, utilizzo agenti chimici. In particolare nelle attività di manipolazione della colla.


EN 388
 4x43B

GUANTI

GUANTI A PROTEZIONE DEL RISCHIO
MECCANICO CONFORMI A NORMA EN388
CON GRADO DI PROTEZIONE 4X43B

Da indossare nelle attività di manipolazione / movimentazione elementi metallici con parti taglienti e in tutte le attività di manutenzione o di utilizzo di utensili a rischio di taglio, abrasione, schiacciamento, perforazione. Movimentazione pezzi o parti di macchinari con parti taglienti, manutenzioni con utilizzo utensili manuali o attrezzature portatili che comportano il rischio di venire a contatto con parti taglienti, sporgenti, o acuminate.


EN388
 2241B

GUANTI

GUANTI ANTICALORE CONFORMI A
NORMA EN388 CON PROTEZIONE 2241B
E EN407 CON PROTEZIONE X2XXXX

Da utilizzarsi ogni volta vi sia il pericolo di ustioni alle mani (manutenzioni su parti ancora surriscaldate per attrito o contatto sostanze chimiche). Attrezzaggio di urgenza o al bisogno.

MANSIONE

**OPERATORE REPARTO
ESTRUSIONE**COD.
MANSIONE 07

PAGINA

2/2

**MASCHERA**

MASCHERA FACCIALE FILTRANTE FFP3.

Da utilizzarsi durante operazioni con possibilità di formazione di polvere.

**MASCHERA**

MASCHERA CON A1 FILTRO PER VAPORI ORGANICI CON PUNTO DI EBOLLIZIONE SUPERIORE A 65 °C CON LIMITE DI UTILIZZO PARI A 1000 PP CONFORMI EN 14387.

Da utilizzarsi nelle attività con esposizione sostanze organiche volatili di attrezzaggio. Attività di manutenzione/pulizia/attrezzaggio con esposizione a rischio chimico.

**IMBRACATURA**

IMBRACATURA DI SICUREZZA A CORPO INTERO CONFORME ALLA EN 361

Da utilizzarsi nell'impiego delle PLE.

EN ISO 20345
SIP**SCARPE**

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE CONFORMI ALLA NORMA EN ISO 20345 CON GRADO DI PROTEZIONE SIP

Da indossare in ogni fase lavorativa.