

MANSIONE

OPERATORE REPARTO SPOLATURA TESSILE - ACCIAIO

COD.
MANSIONE

12

PAGINA

1/1

ELENCO DPI PER MANSIONE

La tua sicurezza prima di tutto! Questa è la lista dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari per lo svolgimento del tuo lavoro. Per garantire il massimo della protezione abbiamo coinvolto esperti di sicurezza sul posto di lavoro che ci hanno aiutato a stilare questo elenco. Ricorda di indossare sempre i dispositivi indicati ad inizio turno o ad utilizzare quelli per attività particolari nelle modalità e nei casi indicati.

EN 352-2
28 dB

OTOPROTETTORI

OTOPROTETTORI AD ARCHETTO,
CONFORMI A NORMA EN 352-2
CON SNR = 28 DB

Da indossare quanto esegue attività con esposizione ad alti livelli di emissioni acustiche esempio durante l'utilizzo di macchina svuota spole.

EN166
2C_1, 2

OCCHIALI

OCCHIALI ANTINFORTUNISTICI A
PROTEZIONE COMPLETA DEGLI
OCCHI CONFORMI A NORMA
EN166 2C _1, 2

Da indossare nelle attività di pulizia delle cantre delle spolatrici tessili; durante l'utilizzo macchina svuota spole.

EN 374
CHEM

GUANTI

GUANTI IN NITRILE USA E GETTA A
PROTEZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
CONFORMI A NORMA EN 374:2016

Da utilizzarsi per tempi di contatti con sostanze chimiche molto brevi, poiché resistenza alla permeazione bassa. Stoccaggio, manipolazione, utilizzo agenti chimici. In particolare nelle attività di manipolazione oggetti sporchi d'olio lubrificante (spolatura acciaio).

EN 388
4x43B

GUANTI

GUANTI A PROTEZIONE DEL RISCHIO
MECCANICO CONFORMI A NORMA EN388
CON GRADO DI PROTEZIONE 4X43B

Da indossare nelle attività di manipolazione/ movimentazione elementi metallici con parti taglienti e in tutte le attività di manutenzione o di utilizzo di utensili a rischio di taglio, abrasione, schiacciamento, perforazione. Movimentazione pezzi o parti di macchinari con parti taglienti, attrezzaggio trecciatrici, manutenzioni con utilizzo utensili manuali o attrezzature portatili.



MASCHERA

MASCHERA FACCIALE FILTRANTE FFP3.

Da utilizzarsi durante operazioni con possibilità di formazione di polvere.

EN ISO 20345
SIP

SCARPE

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
CONFORMI ALLA NORMA EN ISO 20345
CON GRADO DI PROTEZIONE SIP

Da indossare in ogni fase lavorativa.